

OBRA	Quality Inn · Sample	Fecha	22 oct 2026
Cliente	Quality Inn	Clima	Despejado · 24 °C
Dirección	Torrance, CA · Sample report	Equipo y horas	Alex Rivera Sam Ortiz · Horas totales del equipo: 16

TRABAJO REALIZADO

Instalamos el revestimiento del poste y comprobamos la alineación.
Verificamos la iluminación y despejamos la zona.

MATERIALES

Paneles, herrajes de montaje y sellador

EQUIPO DE OBRA

Camión de instalación, elevador y herramientas

RETRASOS

Sin retrasos registrados

SEGURIDAD

Zona delimitada. Equipo de protección revisado antes del trabajo.

FOTOS



1. Instalación de letrero · Letrero y revestimiento Quality Inn. Foto real de Genius; informe de ejemplo.



2. Letrero terminado · Letrero Quality Inn iluminado. Foto real de Genius; informe de ejemplo.

NOTAS

Solo demostración. Fotos reales de Genius Signs & Lighting; texto, fechas y equipo de ejemplo.